

- Zu 1. Die Gewährleistung für die Bahnhofstraße läuft im November 2018 aus. Vor Gewährleistungsabnahme wird eine Baubegehung für die Oberflächen und eine Kanalbefahrung durchgeführt.
Die Baufirma wurde schriftlich informiert. Der vorhandene Riss wird von der Baufirma saniert und bis zur Gewährleistungsabnahme beobachtet.
- zu 2. Frau Soetbeer hat mit dem ASB Herrn Sehl gesprochen, die haben eine Firma Müller-Textil beauftragt die Kleidercontainer zu leeren. Er wird natürlich durchstellen, dass keine unbrauchbare Kleidung als Abfall dort am Container Platz verbleibt.
ASB hat eine Stellungnahme geschrieben, Schreiben liegt im DMS-Ordner.
- Zu 3. Frau Soetbeer hat mit beiden Politessen gesprochen, dass beide den Bahnhofplatz bestreifen sollen und auch in der Königstraße. Die Politessen sind angehalten Begehungsprotokolle zu führen
- Zu 5. Das VKZ - Fußgängerüberweg (Verkehrsschild Nr. 350-20), ist am benannten Standort regelgerecht und gemäß des Beschilderungsplanes zur BM: Bahnhofstraße aufgestellt worden.
Es kann nicht weiter zur Fahrbahn der Bahnhofstraße versetzt werden, da sonst Busse oder LKWs Gefahr laufen, mit ihren Spiegeln gegen das VKZ zu fahren. (Unfallgefahr – nicht regelgerecht!!! Mindestabstand zur Fahrbahn!!!)
Ein Versetzen in Richtung des Gehweges ist auch nicht sinnvoll, da das VKZ dann in der Mitte des Gehweges stehen würde.
Von Seiten der Stadt wurde bereits unseren Bauhof damit beauftragt, Reflektor – Streifen am Mast des besagten VKZ aufkleben zu lassen. Dies kann jedoch erst dann passieren, wenn wir konstante Temperaturen über min. 5 Grad Celsius haben.
Der Reflektor – Streifen würde sonst nicht kleben bleiben.